
TRANSMITTER OUTPUT
12
20
TRANSMITTER CIRCUITRY
10
22
18
SENSOR CIRCUITRY
16
42
40
14
36
34
32
13
28
46
38
50
30
48
52
26
24
P1
P2

FIG. 1


100
46
103
106
BOLTING FORCE
103
100
106
INSET A

FIG. 2


100
122
111
46
d
103
132
130
106
120

FIG. 3



FIG. 4a



FIG. 4b



FIG. 5